

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела по
Артемовскому городскому
округу Департамента труда и
социального развития
Приморского края

Силина О.А.
« 19 » 09 / 20 16 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 07-928-9

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта:
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 38» Артемовского городского округа
- 1.2. Адрес объекта: 692775, Приморский край, г. Артем, ул. Ладыгина, 1
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажное, 2692,8 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 11000,0 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1973 г., последнего капитального ремонта - капитальный ремонт помещений группы 2014 год
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017 год, капитального 2020-2030 год

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 38» Артемовского городского округа (МБДОУ детский сад № 38)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения):
692775, Приморский край, г. Артем, ул. Ладыгина, 1
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) муниципальное казенное учреждение управление образования Артемовского городского округа
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты
692760, Приморский край, г. Артем, ул. Кирова 48, т. 8(42337) 4-74-52

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг
МБДОУ детский сад № 38 осуществляет следующие виды деятельности:

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
Присмотр и уход

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием; на дому, стационарно)

на объекте, в режиме длительного пребывания

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность

Плановая – 330 детей, фактическая – 301 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

автобусы № 2, 106 до остановок «Клуб», «Больница»

пригородные электропоезда до станции «Артем-Приморский 3»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – не имеется

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта

автобус маршрута № 2, 106 остановка «Больница»: 180 м.

автобус маршрута № 2, 106 остановка «Клуб»: 600 м.

ж/д станция «Артем Приморский 3»: 1500 м.

3.2.2 время движения (пешком)

от остановок «Клуб», «Больница» - 4-20 минут

от ж/д станции – 90 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет

3.2.4 Перекрестки: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;
нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (неровное дорожное покрытие, бордюры высотой 10 см)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	-

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно условно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП, капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, и индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2017-2030 гг. в рамках исполнения плана капитального (текущего) ремонта здания

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

доступность объекта для получения услуг для всех категорий инвалидов
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
доступность объекта для получения услуг для всех категорий инвалидов

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование с общественной организацией инвалидов

Нет заключения уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), нет

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
Администрация Приморского края, департамент труда и социального развития
Приморского края, Доступная среда, учимся жить вместе.
(наименование сайта, портала)

согласовано Алексей Рослая Т.А., заведующий 8(42337)4-52-93

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 19 сентября 2016 года
2. Акта обследования объекта: № акта _____ от 19 сентября 2016 года



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ

«Детский сад № 38»

Артёмовского городского округа

Рослая Т.А. Рослая

19 сентября 20*16*г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

N _____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 38» Артёмовского городского округа

1.2. Адрес объекта 692775, Приморский край, г. Артём, ул. Ладыгина, 1

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2-х этажей, 2692,8 кв. м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м

1.4. Год постройки здания 1973г. последнего капитального ремонта капитальный ремонт помещений группы – 2014 год

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017 г. капитального 2020-2030 год

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 38» Артёмовского городского округа (МБДОУ детский сад № 38)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)

692775, Приморский край, г. Артём, ул. Ладыгина, 1

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) муниципальное казенное управление образования Артёмовского городского округа

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты

692760, Приморский край, г. Артём, ул. Кирова 48, 8(42337) 4-74-52

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

образование

2.2. Виды оказываемых услуг:

реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;

присмотр и уход

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте в режиме длительного пребывания

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые)

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность:

плановая – 330 детей, фактическая – 301 чел.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

муниципальный автобус № 2, 106 до остановок «Больница», «Клуб»

пригородные электропоезда до станции «Артем-Приморский 3»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет
имеется

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта

автобус маршрута № 2, 106 остановка «Больница»: 180 м.

автобус маршрута № 2, 106 остановка «Клуб»: 600 м.

ж/д станция «Артем Приморский 3»: 1500 м.

3.2.2. время движения (пешком)

от остановок «Клуб», «Больница» - 4-20 минут

от ж/д станции – 90 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - нет

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером - нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет - есть (неровное дорожное покрытие, бордюры высотой 10 см)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР,

		капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР, капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР, капитальный ремонт

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации

согласовано

Росляя

Росляя Татьяна Александровна, заведующий, 8(42337)4-52-93,

sad.38@nsl.ru

(подпись, Ф.И.О., должность, координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

исполнитель: Росляя Т.А., заведующий

УТВЕРЖДАЮ

Начальник
отдела по Артемовскому
городскому округу
департамента труда
и социального развития
Приморского края

« ____ » _____ 2016 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ _____

Артемовский городской округ
Приморский край
Наименование территориального
образования субъекта РФ

«19» сентября 2016 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №
Артемовского городского
- 1.2. Адрес объекта 692775, Приморский край, г. Артем, ул. Ладыгина, 1
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть здания на 2 этажах, 2692,8 кв.м.;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 11000 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1973,
последнего капитального ремонта
капитальный ремонт помещений группы 2014 год
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017 год, капитального 2020 -
2021 год
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно
уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 38» Артемовского городского
краткое наименование МБДОУ «Детский сад № 38»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 692775, Приморский край, г. Артем,
Ладыгина, 1

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования; присмотр и уход

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут
следования с использованием пассажирского транспорта)
автобусы № 2, 106 до остановок «Клуб», «Больница»
пригородные электропоезда до станции «Артем-Приморский 3»
специально адаптированного пассажирского транспорта к объекту не имеется

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта

автобус маршрута № 2, 106 остановка «Больница»: 180 м.

автобус маршрута № 2, 106 остановка «Клуб»: 600 м.

ж/д станция «Артем Приморский 3»: 1500 м.

3.2.2 время движения (пешком):

от остановок «Клуб», «Больница» - 4-20 минут

от ж/д станции - 90 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет: есть

неровное дорожное покрытие, бордюры высотой 10 см.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

дорога без тротуаров, имеются участки без асфальтового покрытия с ямами и выбоинами

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги предоставляются лично посетителю или дистанционно;

«ВНД» - доступность не организована (временно недоступно).

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	-	1,2,3
2	Вход (входы) в здание	ДУ	1,18, 30	4,5,6,7,8,9, 10
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	1 этаж 14,54,74, 19	11,12,13,14, 15

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	1 этаж 89	16,17,18
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	1 этаж 25	19,20
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	-	21,22
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	-	23,24,25,26

**Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно



Фото 1



Фото 2



Фото 3



Фото 4



Фото 5



Фото 6



Фото 7



Фото 8



Фото 9



Фото 10



Фото 11



Фото 12



Фото 13



Фото 14



Фото 15



Фото 16



Фото 17



Фото 18



Фото 19



Фото 20



Фото 21



Фото 22



Фото 23



Фото 24



Фото 25



Фото 26

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Доступен условно для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

При обустройстве специально выделенного пути от остановки общественного транспорта до входа на территорию и по территории, прилегающей к зданию, будет доступен для инвалидов-колясочников и инвалидов с нарушениями зрения.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	капитальный (текущий) ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2017 – 2030 год в рамках исполнения плана капитального (текущего) ремонта здания

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность объекта для получения услуг для всех категорий инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

доступность объекта для получения услуг для всех категорий инвалидов

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН) не требуется

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации не требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется

4.4.6. другое обращение в Администрацию Артемовского городского округа об обустройстве прилегающей территории и асфальтировании территории объекта, устройстве выделенного от проезжей части пешеходного пути от остановки автобусов № 2, 106; запуск на линию к объекту (до остановки «Больница») адаптированного пассажирского транспорта.

Заключения уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) не имеем

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ Администрация Приморского края, департамент труда и социального развития Приморского края, Доступная среда, учимся жить вместе.

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>6</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>4</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>4</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>3</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>3</u> л. |


Результаты фотофиксации на объекте муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 38» Артемовского городского округа

Потажные планы, технический и кадастровый паспорта БТИ на нежилое помещение, план земельного участка на 21 листах

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы

заместитель заведующего по административной и хозяйственной работе
Дындарь М.И.



(Подпись)

Члены рабочей группы:

инспектор отделения учета выплат и реализации социальных программ отдела по Артемовскому городскому округу департамента труда и социального развития
Бондарова Е.Б.



(Подпись)

В том числе:

председатель общества инвалидов г. Артема Приморской краевой общественной организации Всероссийского общества инвалидов
Панченко А.К.



(Подпись)

представители организации, расположенной на объекте заведующий МБДОУ «Детский сад № 38» Артемовского городского округа
Рослая Т.А.



(Подпись)

заместитель заведующего по воспитательной и методической работе
Плиско Н.Н.



(Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г. (протокол № ____)
Комиссией (название): _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБДОУ детский сад № 38, Приморский край, г. Артем, ул. Ладыгина, 1

Наименование объекта, адрес

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимое для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	1,2	Проезд предназначен только для автомобильного транспорта. Не выделена пешеходная зона. Дорожное полотно заасфальтировано, имеются канавы и ямы, перепады по высоте. 10 см. пересекает тротуар.	К, С	Выполнить асфальтовое покрытие дорожного полотна, выделить пешеходную зону, ликвидировать перепады на пути движения.	Капитальный ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	3	Асфальтовое покрытие дороги неровное, имеются канавы и ямы, перепады по высоте	К,С	Выполнить асфальтовое покрытие дорожного полотна.	
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	Отсутствует	К,О, С,Г	Обустройство парковочных мест на прилегающей к учреждению территории.	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне					К,С	Выполнить асфальтовое покрытие дорожного полотна, выделить пешеходную зону. Обустроить парковочные места на прилегающей к учреждению территории.	Капитальный ремонт



Фото 1



Фото 2



Фото 3

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДУ	-	1,2,3	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем, ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Въезд на территорию предназначен только для автомобильного транспорта. Не выделена пешеходная зона. Асфальтовое покрытие дороги неровное, имеются канавы и ямы, перепады по высоте.

Необходимо выполнить асфальтовое покрытие дорожного полотна на некоторых участках вокруг здания, выделить пешеходную зону. Обустроить парковочные места на прилегающей к учреждению территории.

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

МБДОУ детский сад № 38, Приморский край, г. Артем, ул. Ладыгина, 1

Наименование объекта, адрес

2.1. Вход № 1 в здание

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
21	Лестница (наружная)	есть	-	4	Отсутствуют поручни, знаки доступности	К,С, О,Г	Установка поручней, знаков доступности	Капитальный ремонт
22	Пандус (наружный)	нет	-	-	Отсутствует стационарный пандус с противоскользящим покрытием.	К	Установка стационарного пандуса с навесом и поручнями с противоскользящим покрытием.	
23	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	4	Отсутствует подогрев поверхности покрытия. Размеры входной площадки 2х2 м. (недостаточный размер в плане для разворота кресла-коляски).	К	Замена покрытия. Выполнить входную площадку по ГОСТ Р, достаточную для разворота кресла-коляски.	
24	Дверь (входная)	есть	-	4	Дверь имеет ширину в свету менее 1,2 м. В полотне наружных дверей не предусмотрена смотровая панель. Отсутствует самозакрывающееся устройство (доводчик)	К, С	Необходимо расширить дверной проем. Установить распашную дверь с доводчиком и смотровой панелью.	
25	Тамбур	есть	18	5,6	Перепад высоты пола с порогом входной двери-0,08 м. Размеры тамбура 2,10 х 1,30 м. Ширина дверного проема 0,8 м.	К,С, О,Г	Обустройства плавного перехода в тамбур, Расширение дверного проема	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует стационарный пандус с противоскользящим покрытием. Входная площадка имеет размер в плане, недостаточный для разворота кресла-коляски.	К, С	Требуется монтаж стационарного пандуса с поручнями, с противоскользящим покрытием. Перед дверью	Капитальный ремонт

			<p>Дверь имеет ширину в свету менее 1,2 м. В полотне наружных дверей не предусмотрена смотровая панель. Тамбур расположен ниже входа на 0,08 см.</p>	<p>входа выполнить тамбур с площадкой в плане достаточной для разворота кресла-коляски. Необходимо расширить дверной проём, обустроить плавный переход в тамбур. Установить распашную дверь с доводчиком и смотровой панелью.</p>	
--	--	--	--	---	--



Фото 4



Фото 5



Фото 6

2.2. Вход № 2 в здание

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	7	Отсутствуют поручни, знаки доступности, отсутствует контрастная маркировка ступеней	К,С, О,Г	Установка поручней, знаков доступности	Капитальный ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	Отсутствует стационарный пандус с противоскользящим покрытием.	К	Установка стационарного пандуса с навесом и поручнями с противоскользящим покрытием.	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	7	Отсутствует подогрев поверхности покрытия. Размеры входной площадки 2х2 м. (недостаточный размер в плане для разворота кресла-коляски).	К	Замена покрытия. Выполнить входную площадку с навесом по ГОСТ Р, достаточную для разворота кресла-коляски.	
2.4	Дверь (входная)	есть	-	7	Дверь имеет ширину в свету менее 1,2 м. В полотне наружных дверей не предусмотрена смотровая панель. Отсутствует самозакрывающееся устройство (доводчик)	К, С	Необходимо расширить дверной проем. Установить распашную дверь с доводчиком и смотровой панелью.	
2.5	Тамбур	есть	30	8	Перепад высоты пола с порогом входной двери-0,08 м. Размеры тамбура 2,10 х 1,30 м. Ширина дверного проема 0,8 м.	К,С, О,Г	Обустройства плавного перехода в тамбур, Расширение дверного проема	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует стационарный пандус с противоскользящим покрытием. Входная площадка имеет размер в плане, недостаточный для разворота кресла-коляски. Дверь имеет ширину в свету менее 1,2 м. В полотне наружных дверей не предусмотрена смотровая панель. Тамбур расположен ниже входа на 0,08 см.	К, С	Требуется монтаж стационарного пандуса с поручнями с противоскользящим покрытием. Перед дверью входа выполнить тамбур с площадкой в плане достаточной для разворота кресла-коляски. Необходимо	

					расширить дверной проём, обустроить плавный переход в тамбур. Установить распашную дверь с доводчиком и смотровой панелью.	
--	--	--	--	--	--	--



Фото 7



Фото 8

2.3. Вход № 3 в здание

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Лестница (наружная)	есть	-	10	Отсутствуют поручни, знаки доступности, отсутствует контрастная маркировка ступеней	К,С, О,Г	Установка поручней, знаков доступности	Капитальный ремонт
Пандус (наружный)	нет	-	-	Отсутствует стационарный пандус с противоскользящим покрытием.	К	Установка стационарного пандуса с навесом и поручнями с противоскользящим покрытием.	
Входная площадка (перед дверью)	есть	-	10	Отсутствует подогрев поверхности покрытия. Размеры входной площадки 2х2 м. (недостаточный размер в плане для разворота кресла-коляски).	К	Замена покрытия. Выполнить входную площадку по ГОСТ Р, достаточную для разворота кресла-коляски.	

24	Дверь (входная)	есть	-	10	Дверь имеет ширину в свету менее 1,2 м. В полотне наружных дверей не предусмотрена смотровая панель. Отсутствует самозакрывающееся устройство (доводчик)	К, С	Необходимо расширить дверной проем. Установить распашную дверь с доводчиком и смотровой панелью.	
25	Тамбур	есть	1	9	Перепад высоты пола с порогом входной двери- 0,08 м. Размеры тамбура 2,10 x 1,30 м. Ширина дверного проема 0,8 м.	К,С, О,Г	Обустройства плавного перехода в тамбур. Расширение дверного проема	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует стационарный пандус с противоскользящим покрытием. Входная площадка имеет размер в плане, недостаточный для разворота кресла-коляски. Дверь имеет ширину в свету менее 1,2 м. В полотне наружных дверей не предусмотрена смотровая панель. Тамбур расположен ниже входа на 0,08 см.	К, С	Требуется монтаж стационарного пандуса с навесом и поручнями с противоскользящим покрытием. Перед дверью входа выполнить тамбур с площадкой в плане достаточной для разворота кресла-коляски. Необходимо расширить дверной проём, обустроить плавный переход в тамбур. Установить распашную дверь с доводчиком и смотровой панелью.	Капитальный ремонт

Фото 9



Фото 10



I Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входы в здание	ДУ	1,18,30	4,5,6,7,8,9,10	Капитальный ремонт

* указывается: ДН-В - доступно полностью всем, ДН-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов), ДЧ-В - доступно частично всем, ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению

В процессе проведенного обследования входа (входов) в здание МБДОУ № 38 выявлено: входы в здание не доступны для категории инвалидов, передвигающихся на коляске.

Функционально-планировочные элементы: лестница наружная, пандус (наружный), входная площадка (перед дверью), дверь (входная), тамбур входной имеют несоответствие требованиям доступности или отсутствуют совсем.

Для обеспечения доступности всех групп инвалидов необходимо выполнить следующие работы:

установить поручни и пандус на наружной лестнице;

произвести ремонт поверхности покрытия входной площадки, установить противоскользящее покрытие;

произвести замену входной двери в соответствии с требованиями;

произвести ремонт полового покрытия с установкой грязезащитного слоя тамбура и холла со стороны входной двери.

Обслуживание инвалидов-колясочников осуществляется на 1-м этаже в помещении приема граждан (музыкальный зал).

Необходимо перед дверьми входов выполнить тамбур с площадкой в плане достаточной для разворота кресла-коляски, необходимо расширить дверной проем, обустроить плавный переход в тамбур. Установить распашные двери с доводчиком и смотровой панелью.

Необходимо путь к помещению оборудовать:

Вход № 1, № 2 и № 3 оборудовать капитальным пандусом.

1 Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МЕДОУ детский сад № 38, Приморский край, с. Артем, ул. Ладыгина, 1
Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото			Содержание	Виды работ
Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	19, 14	11, 12, 13	На стенах отсутствуют опорные поручни. Коридоры, переходы, тамбура имеют недостаточную ширину (менее 1,50 м). Имеется перепад тамбура с полом вестибюля 0,05 м.	К,О,Г, С,У	Произвести монтаж опорных поручней. Расширить ширину коридоров, переходов, тамбуров. Обустроить плавный переход в вестибюль.	Капитальный ремонт
Лестница (внутри здания)	есть	54, 74	14, 15	Ширина лестничного марша в свету менее 1,35 м. Отсутствует дублирующее устройство для подъема на 2 этаж. Отсутствует вторая линия опорных поручней около стены для удобства подъема инвалидов.	К,О,Г, С,У	Расширить ширину лестничного марша, произвести монтаж съёмных дополнительных опорных поручней, приобрести телескопический пандус.	
Пандус (внутри здания)	нет						
Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
Дверь	есть	-	13	Проём двери имеет ширину в свету менее 1,2 м.	К	Расширение дверного проёма с установкой новой двери. Установить двери нажимного типа. Обустройство плавного перехода в вестибюль	Капитальный ремонт

Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	14	12	Пути эвакуации (коридоры, переходы, тамбура) имеют недостаточную ширину (менее 1,50 м). Музыкальный зал оборудован эвакуационным выходом, не соответствующим требованиям доступности	К,О,Г, С,У	Предусмотреть расширение коридоров, переходов, тамбуров и устройство эвакуационного выхода из помещения музыкального зала в соответствии с требованиями доступности	Капитальный ремонт
ОБЩИЕ требования к зоне				На стенах в коридорах, тамбурах, переходах отсутствуют опорные поручни. Коридоры, переходы, тамбура имеют недостаточную ширину (менее 1,50 м). Ширина лестничного марша в свету менее 1,35 м. Отсутствует дублирующее устройство для подъема на 2 этаж. Отсутствует вторая линия опорных поручней около стены для удобства подъема инвалидов. Дверь имеет ширину в свету менее 1,2 м. Пути эвакуации (коридоры, переходы, тамбура) имеют недостаточную ширину (менее 1,50 м). Музыкальный зал оборудован эвакуационным выходом, не соответствующим требованиям доступности	К,О,Г, С,У	Произвести монтаж опорных поручней на стенах в коридорах, залах, вестибюле. Расширить ширину коридоров, переходов, тамбуров и предусмотреть устройство эвакуационного выхода из помещения музыкального зала в соответствии с требованиями доступности. Расширить ширину лестничного марша, произвести монтаж съёмных дополнительных опорных поручней, приобрести телескопический пандус. Произвести расширение дверного проема с установкой новой двери.	Капитальный ремонт



Фото 11



Фото 12



Фото 13



Фото 14



Фото 15

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения в здании, в том числе эвакуационные	ДУ	14,19,54,74	11,12,13,14,15	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

В связи с тем, что пути эвакуации (коридоры, переходы, тамбура) имеют недостаточную ширину (менее 1,50 м) необходимо расширить ширину коридоров, переходов, тамбуров и предусмотреть устройство эвакуационного выхода из помещения музыкального зала в соответствии с требованиями доступности

Произвести монтаж опорных поручней на стенах в коридорах, переходах, тамбурах. Расширить ширину лестничного марша и произвести монтаж съёмных опорных поручней. Приобрести телескопический пандус. Расширить дверные проемы с установкой новых дверей складного типа.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБДОУ детский сад № 38, Приморский край, г. Артем, ул. Ладыгина, 1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет						
4.2	Зальная форма обслуживания (музыкальный зал)	есть	89	16, 17, 18	Отсутствуют опорные поручни, крючки для костылей. Выключатели находятся на высоте 1,7 м.	С, К, О	Установить опорные поручни. Установить крючки для костылей. Произвести монтаж выключателей на уровне 80 см от уровня пола.	Капитальный ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				В музыкальном зале отсутствуют опорные поручни, крючки для костылей, выключатели находятся на высоте 1,7 м.	С, К, О	В зоне обслуживания инвалидов установить опорные поручни. Установить крючки для костылей. Произвести монтаж выключателей на уровне 80 см от уровня пола.	Капитальный ремонт



Фото 16



Фото 17



Фото 18

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зальная форма обслуживания	ДУ	89	16,17,18	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

В зоне обслуживания инвалидов установить опорные поручни. Установить крючки для костылей. Произвести монтаж выключателей на уровне 80 см от уровня пола.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно; **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

МБДОУ детский сад № 38, Приморский край, г. Артем, ул. Ладыгина, 1
Наименование объекта, адрес

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	25	19, 20	<p>Дверной проем имеет ширину 80 см.</p> <p>Отсутствует кнопка вызова помощника.</p> <p>Поверхность раковины и кран расположены высоко над уровнем пола.</p> <p>Унитаз обычный (не для инвалидов), слив с ручным кнопочным управлением.</p> <p>Подход (подъезд) к унитазу затруднён.</p> <p>Отсутствуют поручни с антибактериальным покрытием около раковины и унитаза.</p> <p>Отсутствуют крючки для одежды и костылей.</p> <p>Отсутствует поворотное зеркало.</p> <p>Перепад высоты пола 0,03 м.</p>	К, О, С, У	<p>Расширить дверной проём до 90 см.</p> <p>Заменить обычный унитаз на унитаз для инвалидов.</p> <p>Для удобства использования унитаза, перенести унитаз к другой стене, переоборудовать систему канализации, опустить раковину на удобную для использования высоту.</p> <p>Оборудовать помещение санузла поручнями с антибактериальным покрытием откидными/ опорными около унитаза и раковины для мытья рук.</p> <p>Повесить поворотное зеркало.</p> <p>Установить крючки для одежды и костылей.</p> <p>Установить кнопку вызова помощника,</p>	Капитальный ремонт

						<p>тактильные указатели, мнемосхему для туалетной комнаты.</p> <p>Обустроить плавный переход в туалетную комнату.</p>
4.3	Душевая/ ванная комната	нет				
4.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет				
	ОБЩИЕ требования к зоне			<p>Дверной проем имеет ширину 80 см.</p> <p>Отсутствует кнопка вызова помощника.</p> <p>Поверхность раковины и кран расположены высоко над уровнем пола.</p> <p>Унитаз обычный (не для инвалидов), слив с ручным кнопочным управлением.</p> <p>Подход (подъезд) к унитазу затруднён.</p> <p>Отсутствуют поручни с антибактериальным покрытием около раковины и унитаза.</p> <p>Отсутствуют крючки для одежды и костылей.</p> <p>Отсутствует поворотное зеркало.</p> <p>Перепад высоты пола 0,03 м.</p>	К, О, С, У	<p>Расширить дверной проём до 90 см.</p> <p>Заменить обычный унитаз на унитаз для инвалидов.</p> <p>Для удобства использования унитаза, перенести унитаз к другой стене, переоборудовать систему канализации, опустить раковину на удобную для использования высоту.</p> <p>Оборудовать помещение санузла поручнями с антибактериальным покрытием откидными/ опорными около унитаза и раковины для мытья рук.</p> <p>Повесить поворотное зеркало.</p> <p>Установить крючки для одежды и костылей.</p> <p>Установить кнопку вызова помощника, тактильные указатели, мнемосхему для</p>

					туалетной комнаты. Обустроить плавный переход в туалетную комнату. Повесить указатели для умственно отсталых людей.
--	--	--	--	--	---



Фото 19



Фото 20

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалетные комнаты	ДУ	30	22,23,24	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Возможно в ходе капитального ремонта выполнить мероприятия по обеспечению доступности для всех категорий инвалидов.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

МБДОУ детский сад № 38, Приморский край, г. Артем, ул. Ладыгина, 1

Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1 Визуальные средства	нет	-	21, 22	Текст информационных табло, информационных знаков, указателей, планов не дублируется на языке Брайля. Предоставляемая информация не имеет контрастного цвета и выполнена шрифтом менее 7,5 см. Отсутствует мнемосхема на этаже. Отсутствуют указатели путей движения. Отсутствует мнемосхема для туалетной комнаты.	Г, С, У	Текст информационных табло, указателей, схем продублировать на языке Брайля. Произвести установку световых средств информации на путях движения инвалидов. Разместить: панель бегущая строка; мнемосхемы на этаже; информационные тактильные таблички с азбукой Брайля. Разместить указатели для умственно отсталых людей.	Капитальный ремонт
6.2 Акустические средства	нет	-	21, 22	Отсутствуют акустические средства, оповещающие о преградах	С	Размещение звукового маяка с датчиком движения	
6.3 Тактильные средства	нет	-	21, 22	Отсутствуют тактильные средства информации на путях движения и в местах получения услуги, на входах	С	Размещение информационно-тактильных знаков, информационно-тактильных табло, тактильные средства в местах движения и получения услуги	
ОБЩИЕ требования к зоне				Системы средств информации и сигнализации об опасности, размещаемые в помещениях, предназначенных для	Г, С, У	Текст информационных табло, указателей, схем продублировать на языке Брайля. Произвести	Капитальный ремонт

			<p>пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения, необходимо дооборудовать комплексными средствами информации и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием движения и получения мест услуги.</p>	<p>установку световых средств информации на путях движения инвалидов. Разместить: панель бегущая строка; мнемосхемы на этаже; информационные тактильные таблички с азбукой Брайля. Разместить указатели для умственно отсталых людей. Произвести размещение звукового маяка с датчиком движения, в помещениях с высокими порогами. Разместить указатели для умственно отсталых людей.</p>	
--	--	--	---	---	--



Фото 21



Фото 22

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ	-	21,22	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

При проведение запланированных мероприятий по установке систем информации на объекте она будет доступна для всех категорий инвалидов.

Необходима установка визуальных, акустических и тактильных средств информации и сигнализации об опасности на путях движения инвалидов и при получения ими услуги.